

INFORME DE ENSAYO

ID Folio	2434-D-2906
Fecha de emisión	31/07/2019

DATOS DEL CLIENTE	
Cliente	Petro Syntex SAPI de CV
Estacion de servicio	NA
Dirección	Ctra Ant A Tepa #209, Huejotitan, Zapotlanejo, Jalisco, 45438
Teléfono	33 3442 2928
Atención	Carlos Ponce Nava

DATOS DE LA MUESTRA	
ID Muestra	2434-D
Identificación tanque	NA
Combustible	Diesel
Cadena de custodia	917-syntex-19
Fecha de muestreo	30/07/2019
Fecha de recepción	31/07/2019


TABLA DE RESULTADOS						
ENSAYO		MÉTODO	UNIDADES	RESULTADO	INCERTIDUMBRE (±)	FECHA DE ANALISIS
Temperatura de destilación al	% Residuo	*ASTM D86-17	% Vol.	1.50	NA	31/07/2019
	IBP	*ASTM D86-17	°C	148.5	1.5	31/07/2019
	10%	*ASTM D86-17	°C	182.1	1.7	31/07/2019
	50%	*ASTM D86-17	°C	255.5	1.3	31/07/2019
	90%	*ASTM D86-17	°C	344.9	0.41	31/07/2019
	T Final	*ASTM D86-17	°C	**	**	**
Azufre total		*ASTM D7039-15a	mg/kg	11.77	0.72	31/07/2019
Gravedad específica a 20/4°C		*ASTM D4052-16	Adimensional	0.7917	0.00014	31/07/2019
Índice de cetano		*ASTM D4737-10	Adimensional	64.7	0.22	31/07/2019
Punto de inflamación		*ASTM D7094-17	°C	55.2	1.2	31/07/2019

- ** Los métodos marcados con un asterisco (*) son métodos con acreditación vigente Q-0959-130/18 y alcance completo
- ** La incertidumbre de los resultados esta expresada con un factor de cobertura k=2 que corresponde a un nivel de confianza del 95%.
- ** Los resultados de este informe amparan a la muestra citada.
- ** Se prohíbe la reproducción parcial o total de este documento.
- ** La entrega de informe se realizará de acuerdo a lo estipulado a la cotización aceptada por el cliente.
- ** Los resultados son de carácter informativo.
- ** El presente informe sirve para darle cumplimiento al anexo 4 de la NOM-016-CRE-2016 pruebas de control de calidad.
- ** El procedimiento de muestreo está basado en la ASTM D4057-12 método con acreditación vigente Q-0959-130/18 y alcance completo
- ** El sitio de muestreo es la misma dirección de los datos generales de este informe.
- ** Para verificar la acreditación vigente consultar www.ema.org.mx
- ** El resultado marcado con ** no se reporta ya que el equipo no lo logro obtenerlo

Emitido por:


Juan Carlos Saucedá Madrigal
 Analista

Aprobado por:


Martha Priscila González Vidrio
 Aseguramiento de Calidad

Periférico Sur #7215, Local 5, Col. Santa María Tequepexpan, C.P. 45601, Tlaquepaque, Jal.

 contacto@prooil.mx

 www.prooil.mx